

Materialtypische Eigenschaften | Endkundeninformation zu Elektrostatische Aufladung

Alle Materialien enthalten eine positive und negative Ladung, solange diese abfließen können, neutralisieren sich diese gegenseitig. Bei einer gesunkenen relativen Luftfeuchtigkeit von unter 45 % gilt die Umgebungsluft als zu trocken.

Die Leitfähigkeit vieler Chemiefasern wird dadurch heruntersgesetzt und es entsteht eine elektrostatische Aufladung. Dieses Erscheinungsbild tritt in den meisten Fällen in den Heizperioden im Winter auf.

Diesem Erscheinungsbild kann man durch ein Erhöhen der relativen Luftfeuchtigkeit entgegenwirken, Zimmerpflanzen oder feuchte Tücher auf den Heizkörpern können hierbei bereits helfen.



Feuchtes Abreiben der Bezüge bringt hierbei nur kurzzeitige Abhilfe. Spezielle Anti-Static-Sprays, welche im Handel käuflich zu erwerben sind, bieten ebenfalls nur zeitlich begrenzte Unterstützung an. Die beste Empfehlung ist, die Schaffung eines gesunden Raumklimas.



Erhaltungs- und Pflegehinweise:

Um die Langlebigkeit Ihres Bezugsstoffes zu erhalten und die Schönheit Ihrer Polsterstoffes in vollem Umfang zu genießen geben wir Ihnen hiermit ein Pflegeprodukt an die Hand das Ihnen dabei hilft.

Unterstützend können Sie einige Punkte beachten um die Erhaltung Ihrer Polstergarnitur im Neuzustand zu verlängern.

Regelmäßiges Aufbürsten und Anfeuchten zögert die Bildung des Sitzspiegels hinaus.

Dies kann mit einer speziellen Polsterbürste des Staubsaugers erfolgen bzw. mit destilliertem Wasser.

Dabei immer auf den Verlauf von Naht zu Naht beachten bzw. auf die Strichrichtung.

Nur für den Stoff geeignete Reinigungsmittel verwenden.

Die Polstergarnitur sollte nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.



Hier geht es direkt zum Shop:

<https://irsshop.ir-service.com/Pflege-Reiniger/>